

УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик Садунец А.В.

«03» 04 2020г

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 22 на текущий ремонт газоотводящей арматуры КБ №5) инв.№9966/5

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта. Перечень работ, которые подлежат выполнению; наименование деталей, требующих замены или реставрации	№ чертежа	№ позиции	Объем работ		Детали						Материалы				Примечание
				Ед. изм.	Кол-во	Подлежат замене		Подлежат изготовлению				Наименование	Ед. из м.	Количество		
						Количество	Масса , кг	Всего шт.	Вид обработки	Количество	Масса					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ремонт газоотводящей арматуры КБ №5 (60 единиц)																
1	Подъём грузов автокраном грузоподъёмностью 10т, высота подъёма 10-12м			т	88,2											
2	Демонтаж вручную м/к защитного экрана стояка (0,03т), с/с			т	1,8											
3	Позлементная установка (60 раз) вручную металлоконструкций временной опоры (0,11т)			т	6,6								Болты М20*120 Гайка М20	шт шт	180 180	
4	Демонтаж патрубка инъекции (Ø32мм, длина 1500мм, масса 5кг, соединение фланцевое болтовое на 4-х болтах М12), с/с			т	0,3											
5	Демонтаж патрубка орошения (Ø32мм, длина 1500мм, масса 5кг, соединение фланцевое болтовое на 4-х болтах М16), с/с			т	0,3											

Б. 54-25

В. 22 2020

[illegible]

[illegible]

